

地域の皆様に支えられ 創業60年を迎えることができました。

小さな修理から屋根葺替工事まで



天井のシミ



瓦のズレ



谷銅板の穴あき



シッキイのはがれ



板金の錆び



色はがれ

こんな事が起こっていたら一度診断を!

見積無料!!


- ① 雨が濡り天井や押入れ等にシミができています。
- ② 屋根に枯葉・落葉が積もっている。また瓦にコケや雑草が生えている。
- ③ 瓦がズレたり、割れたりしている。
- ④ 棟、壁面の腐食・粘土等が浮いたりはがれている。
- ⑤ セメント瓦、カラーベストの塗装が色あせしたり、はげたりしている。
- ⑥ カラーベスト等の屋根の金属部分が腐食している。またグラついている。
- ⑦ 雨樋、谷板が腐食したり腐びて穴があいている。
- ⑧ 屋根に関していろんな業者が訪ねて来て困る。

新築はもちろん、コロニアルの葺替に——。



今までにない、全く新しい瓦 タイル屋根“セラネックス”新発売!!

- 磁器タイルだから再塗装の必要がなく、長期間美観を保ちます。
- 防災機能により、台風・地震に強い。(公的機関で、平均38m/s・最高値76m/sを証明)
- 3段水返しにより台風時等の雨水の浸水を最高値でクリア。(室内への雨水の漏水無しの評価を頂きました)
- 従来の瓦、カラーベスト同等の軽量化を実現。(坪約63kg)
- 外断熱工法により屋根工事に含む空調費用の大幅削減を実現。(住宅支援機構断熱基準フラット35をクリア)



福岡県知事(般-20)第92320号

久留米市安武町武島420-7

(株)新興セメント工業所 ☎0942-26-1200

新興セメント

検索